

TRUCKTECHNIC® POWER STEERING PUMPS

POMPES DE DIRECTION ASSISTÉE

SERVOPUMPEN

POMPE SERVOSTERZO

STUURBEKRACHTIGINGSPOMPEN

BOMBAS DE SERVODIRECCIÓN


POMPY WSPOMAGANIA KIEROWNICY

НАСОСЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

BOMBAS DE DIREÇÃO ASSISTIDA


مضخات التوجيه المعزز (الباور ستيرنج)





CONTENT

CONTENU · INHALT · CONTENUTO · INHOUD · CONTENIDO · ZAWARTOŚĆ · СОДЕРЖАНИЕ · CONTEÚDO · المحتويات



| | | |
|-----------|--|----------|
| 1. | GLOSSARY | 2 |
| | Vocabulaire Glossar Vocabolario Verklarende woordenlijst Glosario Słownictwo Глоссарий Glossário قائمة المصطلحات | |
| 2. | CROSS REFERENCE POWER STEERING PUMPS | 3 |
| | Liste d'Equivalences Pompes de direction assistée Umcodierungen Servopumpen Trascodifica Pompe servosterzo Kruisverwijzing Stuurbekrachtigingspompen Referencia cruzada Bombas de servodirección Zamienniki Pompy wspomagania kierownicy Таблицы соответствия Насосы гидроусилителя Referência cruzada Bombas de direção assistida الإسناد التوافقي مضخات التوجيه المعزز (الباور ستيرنج) | |
| 3. | CROSS REFERENCE REPAIR KITS | 7 |
| | Liste d'Equivalences Kits de réparation Umcodierungen Reparatursatz Trascodifica Kit riparazione Kruisverwijzing Reparatiesets Referencia cruzada Kits de reparación Zamienniki Zestawy naprawcze Таблицы соответствия Ремонтные комплекты Referência cruzada Kit de reparo الإسناد التوافقي عدة الإصلاح | |

1






















2





3





| |  |  |  |  |  |  |  |  |  2.1 |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | Original Equipment Manufacturer | Original Equipment Supplier | Repair Kits | Seal Kit | Gear Kit | Pressure Valve Kit | Shaft and Bearing Kit | Plates Kit | Manufacturers' numbers are for reference only |
|  | Équipementier d'origine | Fournisseur d'équipements d'origine | Kits de réparation | Kits de joints d'étanchéité | Kit d'engrenages | Kits de vannes de pression | Kit d'arbres et de paliers | Kit de plaques | Les références constructeurs sont indiquées pour information uniquement |
|  | Originalhersteller | OE Lieferant | Reparatursatz | Dichtungssatz | Getriebesatz | Druckventilsatz | Wellen- und Lagersatz | Blechsatz | Die Fahrzeughersteller-Angaben dienen nur zu Vergleichszwecken |
|  | Produttore di Primo Impianto | Fornitore di Primo Impianto | Kit riparazione | Kit tenute | Kit trasmissione | Kit valvole regolatrici della pressione | Kit alberi e cuscinetti | Kit piastre | I dati della casa costruttrice servono solo a scopo comparativo |
|  | Fabrikant voor Eerste Uitrusting | Leverancier voor Eerste Uitrusting | Reparatiesets | Pakkingenset | Transmissieset | Reduceerklapset | As- en Lagerzet | Platenset | Fabrieksnummers dienen alleen ter informatie |
|  | Fabricante de equipo original | Suministrador de equipo original | Kits de reparación | Kit de sellado | Kit de velocidades | Kit de válvula de presión | Kit de eje y cojinetes | Kit de placas | Las referencias de los fabricantes son para consulta únicamente |
|  | Producent oryginalnego wyposażenia | Dostawca oryginalnego wyposażenia | Zestawy naprawcze | Zestaw uszczelek | Zestaw przekładni | Zestaw zaworu ciśnieniowego | Zestaw wału i łożyska | Zestaw plytek | Podane numery oryginalne służą tylko do celów porównawczych |
|  | Производитель оригинального оборудования | Поставщик оригинального оборудования | Ремонтные комплекты | Комплекты уплотнений | Комплекты шестерен | Комплект клапана давления | Комплект вала и подшипника | Комплект пластин | Номера производителя служат только для сравнения |
|  | Fabricante de Equipamento Original | Fornecedor de Equipamento Original | Kit de reparo | Kit de reparo para vedadores | Kit de reparo para transmissão | Kit de reparo para válvula de pressão | Kit de reparo para eixo e rolamentos | Kit de reparo para placas | As referências construtor são dadas unicamente a título informativo |
|  | صانع المعدات الأصلية | مورد المعدات الأصلية | عدة الإصلاح | عدة الإغلاق | عدة التروس | عدة صمام الضغط | عدة عمود المحرك و سطح الارتكاز | عدة الصفائح | أرقام المصنِّعين مدرجة كمرجع فقط استرشادي |



1




2



3





| OES | |
|-----------------|-------------|
| DAF | |
| 1239411 | TT21.01.007 |
| 1291227 | TT21.01.007 |
| 624702 | TT21.00.037 |
| 647602 | TT21.00.016 |
| WAK7373Y39 | TT21.00.011 |
| EVO | |
| 8225000136 | TT21.00.010 |
| Iveco | |
| 42498096 | TT21.00.041 |
| 42498432 | TT21.00.014 |
| 42498433 | TT21.00.040 |
| 42521697 | TT21.00.014 |
| MAN | |
| 81.47101.6031 | TT21.00.008 |
| 81.47101.6086 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6090 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6103 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6116 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6121 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6137 | TT21.00.010 |
| 81.47101.6137 | TT21.00.586 |
| 81.47101.6140 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6161 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6162 | TT21.01.022 |
| 81.47101.6168 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6170 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6180 | TT21.01.021 |
| 81.47101.6181 | TT21.01.022 |
| 81.47101.6189 | TT21.00.027 |
| 81.47101.9121 | TT21.01.021 |
| 81.47101.9161 | TT21.01.021 |
| 81.47101.9162 | TT21.01.022 |
| Mercedes | |
| 000.460.14.80 | TT21.01.025 |
| 000.460.15.80 | TT21.01.024 |
| 000.460.60.80 | TT21.01.025 |

| OES | |
|--------------------|-------------|
| ...Mercedes | |
| 000.460.66.80 | TT21.00.020 |
| 000.460.67.80 | TT21.01.024 |
| 000.466.67.01 | TT21.00.002 |
| 000.466.71.01 | TT21.00.003 |
| 001.460.30.80 | TT21.01.013 |
| 001.460.52.80 | TT21.01.014 |
| 001.460.52.80 | TT21.01.014 |
| 001.466.13.01 | TT21.00.244 |
| 001.466.43.01 | TT21.01.025 |
| 002.460.07.80 | TT21.01.013 |
| 002.460.08.80 | TT21.01.013 |
| 002.460.76.80 | TT21.01.025 |
| RVI | |
| 7403986328 | TT21.00.009 |
| Scania | |
| 1308495 | TT21.01.003 |
| 1324223 | TT21.01.004 |
| 1332653 | TT21.01.011 |
| 1333790 | TT21.01.006 |
| 1421628 | TT21.01.011 |
| 1422417 | TT21.01.006 |
| 1457708 | TT21.01.003 |
| 1457709 | TT21.01.004 |
| 1457710 | TT21.01.006 |
| 1457711 | TT21.01.011 |
| 1571396 | TT21.01.004 |
| 1571397 | TT21.01.006 |
| 255028 | TT21.00.019 |
| 255028 | TT21.00.119 |
| 394443 | TT21.00.404 |
| 571434 | TT21.01.003 |
| 571435 | TT21.01.004 |
| 571436 | TT21.01.006 |
| Volvo | |
| 1082959 | TT21.01.001 |
| 1089887 | TT21.00.026 |

1





2



3





1



2



3





1




2



3




| OES | OES | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7673.955.202 | Volvo | 1589925 | TT21.00.001 | ZSK.1 | ZSK.2 | | | ZSK.66 |
| 7673.955.202 | Volvo | 5001933 | TT21.00.001 | ZSK.1 | ZSK.2 | | | ZSK.66 |
| 7673.955.116 | Mercedes | 000.466.67.01 | TT21.00.002 | ZSK.7 | ZSK.9 | | | |
| 7673.955.116 | RVI | 5000504322 | TT21.00.002 | ZSK.7 | ZSK.9 | | | |
| 7673.955.127 | Mercedes | 000.466.71.01 | TT21.00.003 | ZSK.7 | ZSK.9 | | | |
| 7673.955.211 | Volvo | 1585013 | TT21.00.004 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.66 |
| 7673.955.211 | Volvo | 5001934 | TT21.00.004 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.66 |
| 7673.955.225 | Volvo | 1589231 | TT21.00.005 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.66 |
| 7673.955.225 | Volvo | 5001935 | TT21.00.005 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.66 |
| 7674.955.519 | MAN | 81.47101.6031 | TT21.00.008 | | | | | |
| 7684.974.704 | RVI | 7403986328 | TT21.00.009 | ZSK.5 | | | | |
| 7684.974.704 | Volvo | 85000031 | TT21.00.009 | ZSK.5 | | | | |
| 7684.974.704 | Volvo | 3986328 | TT21.00.009 | ZSK.5 | | | | |
| 7684.974.704 | Volvo | 85000180 | TT21.00.009 | ZSK.5 | | | | |
| 7685.955.102 | Evobus | 8225000136 | TT21.00.010 | ZSK.3 | ZSK.11 | ZSK.20 | | |
| 7685.955.102 | MAN | 81.47101.6137 | TT21.00.010 | ZSK.3 | ZSK.11 | ZSK.20 | | |
| 7685.955.104 | DAF | WAK7373Y39 | TT21.00.011 | ZSK.3 | ZSK.11 | ZSK.20 | | |
| 7673.955.311 | Iveco | 42521697 | TT21.00.014 | ZSK.1 | ZSK.2 | ZSK.34 | ZSK.47 | ZSK.56 |
| 7673.955.311 | Iveco | 42498432 | TT21.00.014 | ZSK.1 | ZSK.2 | ZSK.34 | ZSK.47 | ZSK.56 |
| 7673.955.217 | DAF | 647602 | TT21.00.016 | ZSK.6 | ZSK.2 | | ZSK.48 | ZSK.56 |
| 7673.955.139 | Volvo | 364642 | TT21.00.063 | | ZSK.9 | | | |
| 7673.955.139 | Volvo | 5001454 | TT21.00.063 | | ZSK.9 | | | |
| 7673.955.534 | Mercedes | 001.466.13.01 | TT21.00.244 | | | | | |
| 7673.955.209 | Volvo | 5002281 | TT21.00.113 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.60 |
| 7673.955.209 | Volvo | 1591014 | TT21.00.113 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.60 |
| 7673.955.213 | Volvo | 1587787 | TT21.00.023 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.61 |
| 7673.955.213 | Volvo | 5001938 | TT21.00.023 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.47 | ZSK.61 |
| 7673.955.219 | Volvo | | TT21.00.119 | | | | | |
| 7677.955.106 | Scania | 571364 | TT21.00.019 | ZSK.25 | ZSK.28 | ZSK.36 | | |
| 7677.955.106 | Scania | 255028 | TT21.00.019 | ZSK.25 | ZSK.28 | ZSK.36 | | |
| 7684.955.198 | Mercedes | 000.460.66.80 | TT21.00.020 | ZSK.3 | | ZSK.20 | | |
| 7673.955.243 | Volvo | 8113174 | TT21.00.026 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.48 | ZSK.56 |
| 7673.955.243 | Volvo | 1089887 | TT21.00.026 | ZSK.1 | ZSK.2 | | ZSK.48 | ZSK.56 |
| 7685.955.152 | MAN | 81.47101.6189 | TT21.00.027 | ZSK.3 | ZSK.11 | ZSK.20 | | |
| 7674.955.207 | DAF | 624702 | TT21.00.037 | ZSK.6 | | | ZSK.47 | ZSK.56 |
| 7673.955.322 | Iveco | 4833411 | TT21.00.040 | | ZSK.2 | ZSK.37 | ZSK.47 | ZSK.55 |
| 7673.955.322 | Iveco | 42498433 | TT21.00.040 | | ZSK.2 | ZSK.37 | ZSK.47 | ZSK.55 |
| 7674.955.232 | Iveco | 42498096 | TT21.00.041 | ZSK.1 | | | | ZSK.56 |
| 7674.955.232 | Iveco | 4708327 | TT21.00.041 | ZSK.1 | | | | ZSK.56 |
| 7674.955.284 | Scania | | TT21.00.404 | | | | | |
| 7685.955.180 | MAN | 81.47101.6137 | TT21.00.586 | ZSK.3 | ZSK.11 | ZSK.20 | | |
| 7672.955.287 | DAF | | TT21.00.679 | | | | | |



| OES | OES | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 542.0001.10 | Volvo | 1082959 | TT21.01.001 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.9 | LSK.18 | |
| 542.0001.10 | Volvo | 3172199 | TT21.01.001 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.9 | LSK.18 | |
| 542.0001.10 | Volvo | 8112286 | TT21.01.001 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.9 | LSK.18 | |
| 542.0001.10 | Volvo | 8113432 | TT21.01.001 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.9 | LSK.18 | |
| 542.0007.10 | Volvo | 3172499 | TT21.01.002 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.9 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0007.10 | Volvo | 6795109 | TT21.01.002 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.9 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0008.10 | Scania | 1308495 | TT21.01.003 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0008.10 | Scania | 1457708 | TT21.01.003 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0008.10 | Scania | 571434 | TT21.01.003 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0010.10 | Scania | 1324223 | TT21.01.004 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0010.10 | Scania | 1457709 | TT21.01.004 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0010.10 | Scania | 1571396 | TT21.01.004 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0010.10 | Scania | 571435 | TT21.01.004 | | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0013.10 | Scania | 1333790 | TT21.01.006 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0013.10 | Scania | 1422417 | TT21.01.006 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0013.10 | Scania | 1457710 | TT21.01.006 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0013.10 | Scania | 1571397 | TT21.01.006 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0013.10 | Scania | 571436 | TT21.01.006 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0014.10 | DAF | 1239411 | TT21.01.007 | LSK.2 | LSK.4 | LSK.10 | LSK.18 | LSK.21 |
| 542.0014.10 | DAF | 1291227 | TT21.01.007 | LSK.2 | LSK.4 | LSK.10 | LSK.18 | LSK.21 |
| 542.0018.10 | Volvo | 8112963 | TT21.01.008 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0018.10 | Volvo | 3172197 | TT21.01.008 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0012.10 | Scania | 1332653 | TT21.01.011 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0012.10 | Scania | 1421628 | TT21.01.011 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0012.10 | Scania | 5711437 | TT21.01.011 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0012.10 | Scania | 1457711 | TT21.01.011 | LSK.2 | LSK.3 | LSK.12 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0037.10 | Volvo | 8112593 | TT21.01.012 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0037.10 | Volvo | 8113268 | TT21.01.012 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0037.10 | Volvo | 1628208 | TT21.01.012 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0037.10 | Volvo | 3172193 | TT21.01.012 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0031.10 | Mercedes | | TT21.01.012 | | | | | |
| 542.0047.10 | Mercedes | 001 460 30.80 | TT21.01.013 | LSK.8 | LSK.14 | LSK.20 | LSK.19 | LSK.22 |
| 542.0047.10 | Mercedes | 002 460 08.80 | TT21.01.013 | LSK.8 | LSK.14 | LSK.20 | LSK.19 | LSK.22 |
| 542.0047.10 | Mercedes | 002.460.07.80 | TT21.01.013 | LSK.8 | LSK.14 | LSK.20 | LSK.19 | LSK.22 |
| 542.0048.10 | Mercedes | 001 460 52.80 | TT21.01.014 | LSK.8 | LSK.15 | LSK.20 | LSK.19 | LSK.22 |
| 542.0048.10 | Mercedes | 001 460 52.80 | TT21.01.014 | LSK.8 | LSK.15 | LSK.20 | LSK.19 | LSK.22 |
| 542.0425.10 | Volvo | 3172490 | TT21.01.015 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0425.10 | Volvo | 8113282 | TT21.01.015 | LSK.2 | LSK.6 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0426.10 | Volvo | 3172488 | TT21.01.016 | LSK.2 | LSK.5 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0427.10 | Volvo | 3172492 | TT21.01.017 | LSK.2 | LSK.5 | LSK.11 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0434.10 | Volvo | 8113 586 | TT21.01.019 | LSK.2 | LSK.7 | LSK.13 | LSK.17 | LSK.21 |
| 542.0434.10 | Volvo | 20350652 | TT21.01.019 | LSK.2 | LSK.7 | LSK.13 | LSK.17 | LSK.21 |





| LSK.2 | TT21.01.001 |
|--------|-------------|
| LSK.2 | TT21.01.002 |
| LSK.2 | TT21.01.006 |
| LSK.2 | TT21.01.007 |
| LSK.2 | TT21.01.008 |
| LSK.2 | TT21.01.011 |
| LSK.2 | TT21.01.012 |
| LSK.2 | TT21.01.015 |
| LSK.2 | TT21.01.016 |
| LSK.2 | TT21.01.017 |
| LSK.2 | TT21.01.019 |
| LSK.3 | TT21.01.003 |
| LSK.3 | TT21.01.004 |
| LSK.3 | TT21.01.006 |
| LSK.3 | TT21.01.008 |
| LSK.3 | TT21.01.011 |
| LSK.4 | TT21.01.007 |
| LSK.5 | TT21.01.016 |
| LSK.5 | TT21.01.017 |
| LSK.6 | TT21.01.001 |
| LSK.6 | TT21.01.002 |
| LSK.6 | TT21.01.012 |
| LSK.6 | TT21.01.015 |
| LSK.7 | TT21.01.019 |
| LSK.8 | TT21.01.013 |
| LSK.8 | TT21.01.014 |
| LSK.8 | TT21.01.021 |
| LSK.8 | TT21.01.022 |
| LSK.8 | TT21.01.025 |
| LSK.9 | TT21.01.001 |
| LSK.9 | TT21.01.002 |
| LSK.10 | TT21.01.007 |
| LSK.11 | TT21.01.008 |
| LSK.11 | TT21.01.012 |
| LSK.11 | TT21.01.015 |
| LSK.11 | TT21.01.016 |
| LSK.11 | TT21.01.017 |
| LSK.12 | TT21.01.003 |
| LSK.12 | TT21.01.004 |
| LSK.12 | TT21.01.006 |

| LSK.12 | TT21.01.011 |
|--------|-------------|
| LSK.13 | TT21.01.019 |
| LSK.14 | TT21.01.013 |
| LSK.14 | TT21.01.021 |
| LSK.14 | TT21.01.022 |
| LSK.14 | TT21.01.025 |
| LSK.15 | TT21.01.014 |
| LSK.17 | TT21.01.002 |
| LSK.17 | TT21.01.003 |
| LSK.17 | TT21.01.004 |
| LSK.17 | TT21.01.006 |
| LSK.17 | TT21.01.008 |
| LSK.17 | TT21.01.011 |
| LSK.17 | TT21.01.012 |
| LSK.17 | TT21.01.015 |
| LSK.17 | TT21.01.016 |
| LSK.17 | TT21.01.017 |
| LSK.17 | TT21.01.019 |
| LSK.18 | TT21.01.001 |
| LSK.18 | TT21.01.007 |
| LSK.19 | TT21.01.013 |
| LSK.19 | TT21.01.014 |
| LSK.19 | TT21.01.021 |
| LSK.19 | TT21.01.025 |
| LSK.20 | TT21.01.013 |
| LSK.20 | TT21.01.014 |
| LSK.21 | TT21.01.002 |
| LSK.21 | TT21.01.003 |
| LSK.21 | TT21.01.004 |
| LSK.21 | TT21.01.006 |
| LSK.21 | TT21.01.007 |
| LSK.21 | TT21.01.008 |
| LSK.21 | TT21.01.011 |
| LSK.21 | TT21.01.012 |
| LSK.21 | TT21.01.015 |
| LSK.21 | TT21.01.016 |
| LSK.21 | TT21.01.017 |
| LSK.21 | TT21.01.019 |
| LSK.22 | TT21.01.013 |
| LSK.22 | TT21.01.014 |

| LSK.22 | TT21.01.021 |
|--------|-------------|
| LSK.22 | TT21.01.022 |
| LSK.22 | TT21.01.025 |
| LSK.24 | TT21.01.021 |
| LSK.24 | TT21.01.022 |
| LSK.24 | TT21.01.025 |
| LSK.25 | TT21.01.022 |
| ZSK.1 | TT21.00.113 |
| ZSK.1 | TT21.00.001 |
| ZSK.1 | TT21.00.004 |
| ZSK.1 | TT21.00.005 |
| ZSK.1 | TT21.00.014 |
| ZSK.1 | TT21.00.023 |
| ZSK.1 | TT21.00.026 |
| ZSK.1 | TT21.00.041 |
| ZSK.2 | TT21.00.113 |
| ZSK.2 | TT21.00.001 |
| ZSK.2 | TT21.00.004 |
| ZSK.2 | TT21.00.005 |
| ZSK.2 | TT21.00.014 |
| ZSK.2 | TT21.00.016 |
| ZSK.2 | TT21.00.023 |
| ZSK.2 | TT21.00.026 |
| ZSK.2 | TT21.00.040 |
| ZSK.3 | TT21.00.010 |
| ZSK.3 | TT21.00.011 |
| ZSK.3 | TT21.00.020 |
| ZSK.3 | TT21.00.027 |
| ZSK.3 | TT21.00.586 |
| ZSK.5 | TT21.00.009 |
| ZSK.6 | TT21.00.016 |
| ZSK.6 | TT21.00.037 |
| ZSK.7 | TT21.00.002 |
| ZSK.7 | TT21.00.003 |
| ZSK.9 | TT21.00.002 |
| ZSK.9 | TT21.00.003 |
| ZSK.9 | TT21.00.063 |
| ZSK.9 | TT21.00.063 |
| ZSK.11 | TT21.00.010 |
| ZSK.11 | TT21.00.011 |

1



2



3





1



| ZSK.11 | TT21.00.027 |
|--------|--------------------|
| ZSK.11 | TT21.00.586 |
| ZSK.20 | TT21.00.010 |
| ZSK.20 | TT21.00.011 |
| ZSK.20 | TT21.00.020 |
| ZSK.20 | TT21.00.027 |
| ZSK.20 | TT21.00.586 |
| ZSK.25 | TT21.00.119 |
| ZSK.28 | TT21.00.119 |
| ZSK.34 | TT21.00.014 |
| ZSK.36 | TT21.00.119 |

| ZSK.37 | TT21.00.040 |
|--------|--------------------|
| ZSK.47 | TT21.00.113 |
| ZSK.47 | TT21.00.004 |
| ZSK.47 | TT21.00.005 |
| ZSK.47 | TT21.00.014 |
| ZSK.47 | TT21.00.023 |
| ZSK.47 | TT21.00.037 |
| ZSK.47 | TT21.00.040 |
| ZSK.48 | TT21.00.016 |
| ZSK.48 | TT21.00.026 |
| ZSK.55 | TT21.00.040 |

| ZSK.56 | TT21.00.014 |
|--------|--------------------|
| ZSK.56 | TT21.00.016 |
| ZSK.56 | TT21.00.026 |
| ZSK.56 | TT21.00.037 |
| ZSK.56 | TT21.00.041 |
| ZSK.60 | TT21.00.113 |
| ZSK.61 | TT21.00.023 |
| ZSK.66 | TT21.00.001 |
| ZSK.66 | TT21.00.004 |
| ZSK.66 | TT21.00.005 |




2



3





1



2



3



DISCLAIMER

DISCLAIMER · AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ · ABLEHNUNG · ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ · DISCLAIMER · DESCARGO DE RESPONSABILIDAD · WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI · ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ · EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE · إخلاء المسؤولية القانونية

1

GB

The designated trademarks are registered marks of their respective owners and Meritor and its affiliates are not commercially connected, affiliated, or associated with any of the owners of such marks. The Meritor products presented herein are not endorsed or authorized by any of the trademark owners.

F

Les marques désignées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Meritor et ses filiales ne sont en aucun cas liés, affiliés ou associés aux propriétaires de ces marques. Les produits d'Meritor présentés dans ce document ne sont ni recommandés ni autorisés par les propriétaires de ces marques.

D

Die genannten Handelsmarken sind geschützte Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und Meritor und seine unterschiedlichen Tochtergesellschaften sind mit keinem der Eigentümer dieser Marken gewerbsmäßig verbunden, eine Filiale der Marke oder der Marke angegliedert. Die hier präsentierten Produkte von Meritor werden von den Eigentümern der Handelsmarken anderweitig weder empfohlen noch konzessioniert.

I

I marchi specificati sono marchi registrati che appartengono ai relativi proprietari. Meritor e le sue società affiliate non hanno alcun legame commerciale, affiliazione o associazione con i proprietari di tali marchi. I prodotti Meritor qui presentati non sono raccomandati o autorizzati da nessuno dei proprietari di tali marchi.

2

NL

De vermelde handelsmerken zijn geregistreerde merken van de respectievelijke eigenaren en de onderneming Meritor en haar filialen zijn niet commercieel verbonden aan, aangesloten bij of geassocieerd met de eigenaren van dergelijke merken. De hier gepresenteerde Meritor producten worden door geen van deze eigenaren van handelsmerken aanbevolen of goedgekeurd.

E

Las marcas designadas son marcas registradas de sus propietarios respectivos y Meritor y sus filiales no están conectados, afiliados o asociados comercialmente con ninguno de los propietarios de dichas marcas. Los productos Meritor presentados aquí no están aprobados o autorizados por ninguno de los propietarios de las marcas registradas.

PL

Wskazane znaki handlowe są zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Firma Meritor i spółki z nią powiązane nie podjęły żadnej współpracy handlowej z właścicielami tych znaków. Przedstawione tu produkty firmy Meritor nie mają rekomendacji ani autoryzacji właścicieli wymienionych znaków handlowych.

3

RU


Указываемые торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и компания Meritor и ее дочерние структуры не имеют каких-либо коммерческих отношений, не аффилированы и не ассоциированы с какими-либо владельцами таких торговых марок. Представленные здесь изделия компании Meritor не являются переданными или санкционированными любыми владельцами торговых марок.

P

As marcas comerciais designadas são marcas registradas de seus respetivos proprietários e a Meritor e suas filiais não estão ligadas, afiliadas ou associadas comercialmente com quaisquer dos proprietários das referidas marcas. Os produtos da Meritor aqui apresentados não são apoiados ou autorizados por quaisquer dos proprietários de marcas comerciais.

UAE

العلامات التجارية المسجلة لمالكها وآرفين ميريتور وشركاتها التابعة غير مرتبطة تجارياً أو تابعة أو متصلة بملك هذه العلامات. ومنتجات آرفين ميريتور المقدمة هنا غير مدعومة أو مصرح بها من قبل أي من ملك هذه العلامات.





MPN1128.2

Distributed by



visit meritorpartsxpress.com/eu



The designated trademarks are registered marks of their respective owners and neither Meritor or Trucktechnic are commercially connected, affiliated or associated with any of such marks. The Meritor and Trucktechnic products presented herein are not endorsed or authorised by any of the trademark owners.

Meritor Aftermarket Europe Limited
Unit 1 Broad Ground Road
Lakeside Industrial Estate
Redditch
Worcestershire B98 8YS, U.K.
Tel: +44 (0) 1527 506300

meritor.com

©2020 Meritor, Inc. All rights reserved.
Issued 12-20 Publication MPN1128.2

Descriptions and specifications were in effect at the time of publication and are subject to change without notice or liability